



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 602411732

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	31/10/2018	18 023 178		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>Défaillance(s) majeure(s)</b></p> <p>4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse defectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AR.            5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au chassis ou a l'essieu, AVD, AVG.            5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, AVD.            6.1.7.b.2. TRANSMISSION : Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission, AV.            6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fele, AVD.            8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important.</p> <p><b>Défaillance(s) mineure(s)</b></p> <p>1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARD, ARG.            4.8.1.a.1. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptré defectueux ou endommagé ARG.            5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AV.            5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD, AVG.            6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Deformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AV, AVD.            6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element endommagé, D, G.            6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD, AVG.            6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siege defectueux.</p>			
(8) LIMITE DE VALIDITE DU CONTRÔLE RÉALISÉ 30/12/2018				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S033S233				
(9) RAISON SOCIALE : CAPDEBOS CONTROLE				
(3) COORDONNÉES : Tel. : 05.56.36.10.00 Fax : 05.56.36.10.00 151 AVE DU GAL LECLERC 33600 PESSAC				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 033S1205				
NOM ET PRÉNOM : CAUSSAN GUENAE L				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CF-977-TM (F) 30/05/2012	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 30/05/2012			
Marque RENAULT	Désignation commerciale KANGOO			
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1FW14B547362560	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE		
Type/CNIT N10RENC002Y141	Énergie GO			
Document(s) présenté(s) Attestation commissaire priseur/l'huissier + photocopie CI				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 109373				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : <b>XXXXXXXXXX</b>	DATE : <b>XXXXXXXXXX</b>			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):	-2.3m/Km			
Dissymétrie suspension (<=30%):	59%		9%	
Forces verticales :	848daN		542daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	319daN	322daN	170daN	182daN
Déséquilibre (<20%):	1%		7%	
Force de freinage (efficacité) :	319daN	322daN	170daN	182daN
Taux d'efficacité global (>=50%):	71%			
Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%):	22%			
Emissions à l'échappement (1.5m-1): C1: <0.50m-1 C2: 0.51m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%):	-2.3%	-2.4%		