




PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

NATURE DU CONTRÔLE VT M1		DATE DU CONTRÔLE 03/10/2018	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE 18 018 122
GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS	
IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S033S233 TÉLÉPHONE : 05.56.36.10.00 TÉLÉCOPIE : 05.56.36.10.00 NOM DU CENTRE : CAPDEBOS CONTROLE ADRESSE : 151 AVE DU GAL LECLERC 33600 PESSAC		Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG. 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection defectueuse, ARG. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element endommagé, AVG.	
IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR HOURNAU ARMAND 033T0467			
CACHET DU CENTRE 	VISA DU CONTRÔLEUR		
VÉHICULE CONTRÔLÉ (*)			
N° immatriculation DT-050-BG	Date 03/07/2015	Date 1 ^{re} mise en circulation 03/07/2015	
Genre VP	Marque VOLKSWAGEN	Type U10VWGVPH58W07	
N° dans la série du type WVWZZZ6RZGY003455		En. GO	Puiss.
Kilométrage inscrit au compteur 113831	Désignation Commerciale du véhicule POLO		
(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule.			
PROPRIÉTAIRE Nom, Prénom : APONEM ALTANTIQUE Domicile : 9 RUE GASPARD MONGE Code postal - Commune : 33610 CANEJAN			
Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats. 			
***** MESURES *****			
** FREINAGE ** Roue par roue Essieu par essieu AV : 267daN/252daN 267daN/252daN AR : 176daN/159daN 176daN/159daN Déséquilibre AV : 6% AR : 10% Efficac. tot. : 69% Stationn. : 23%		** FORCES VERTICALES ** Essieu AV : 778daN AR : 450daN ** DIRECTION ** Ripage essieu AV : -2.0m/km ** POLLUTION OPACITE ** 1è : <0.50m-1 2è : <0.50m-1 ** SUSPENSION ** Dissymétrie AV : 9% AR : 17%	
Hauteur : Inf. à 0.8m AVG : -1.8% AVD : -0.5%			
INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO			