

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>	<b>DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE</b>
VT N1	22/11/2018	18 018 154
<b>GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS</b>	<b>RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS</b>	
Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	<p><b>Document(s) présenté(s) :</b> Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice</p> <p>* 4.1.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse defectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AVG. * 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD. 6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, AR. * 7.1.2.c.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité non conforme aux exigences, AV.</p>	
<b>IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE</b>		
N° D'AGRÈMENT : S033S233 TÉLÉPHONE : 05.56.36.10.00 TÉLÉCOPIE : 05.56.36.10.00 NOM DU CENTRE : <b>CAPDEBOS CONTROLE</b> ADRESSE : 151 AVE DU GAL LECLERC 33600 PESSAC		
<b>IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>		
POULET CHRISTIAN 092D0408		
<b>CACHET DU CENTRE</b>	<b>VISA DU CONTRÔLEUR</b>	
 SAS CAPDEBOS CONTROLE 151 Av du Général Leclerc - 33600 PESSAC Tél. : 05 56 36 10 00 SIREN 538 872 672		
<b>VÉHICULE CONTRÔLÉ (*)</b>		
N° immatriculation	Date	Date 1 <sup>re</sup> mise en circulation
EK-450-CH	16/02/2017	16/02/2017
Genre	Marque	Type
CTTE	PEUGEOT	N10PGTCT037S130
N° dans la série du type	En.	Puiss.
VF37BBHY6HJ529051	GO	
Kilométrage inscrit au compteur	Désignation Commerciale du véhicule	
55531	PARTNER	
(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule.		
<b>PROPRIÉTAIRE</b>		
Nom, Prénom : APONEM ATLANTIQUE		
Domicile : 9 RUE GASPARD MONGE		
Code postal - Commune : 33610 CANEJAN		
Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnaît avoir pris connaissance des résultats. 		
<b>***** MESURES *****</b>		
<b>** FREINAGE **</b> Roue par roue Essieu par essieu AV : 381daN/354daN 381daN/354daN AR : 219daN/217daN 219daN/217daN Déséquilibre AV : 8% AR : 1% Efficac. tot. : 80% Stationn. : 22% <b>** ECLAIRAGE **</b> Hauteur : Inf. à 0.8m AVG : -% AVD : +0.0%		<b>** FORCES VERTICALES **</b> Essieu AV : 874daN AR : 582daN <b>** DIRECTION **</b> Ripage essieu AV : +0.4m/km <b>** POLLUTION OPACITE **</b> 1è : <0.50m-1 2è : <0.50m-1 <b>** SUSPENSION **</b> Dissymétrie AV : 0% AR : 7%
<b>INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO</b>		

\* : Ce défaut donne lieu à la prescription d'une contre-visite lors d'un Contrôle Technique Réglementaire.