



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 602946349

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 05/12/2018	N° DU PROCÈS-VERBAL 18 023 686
---	------------------------------------	-----------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/12/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le :
04/12/2019

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033S233

(9) RAISON SOCIALE : CAPDEBOS CONTROLE

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 05.56.36.10.00 Fax : 05.56.36.10.00
151 AVE DU GAL LECLERC
33600 PESSAC

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033S1205

NOM ET PRÉNOM : CAUSSAN GUENAE

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
CJ-546-QC (F) 08/08/2012 08/08/2012Marque
RENAULTDésignation commerciale
CLIO(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF1CR2V0H47755507 N1 CTTE

Type/CNIT

U10RÉNV002X373

Énergie

GO

Document(s) présent(s)

Attestation commissaire priseur/l'huissier + photocopie CI

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

52079

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : XXXXXXXX DATE : XXXXXXXX
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : XXXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):		+1.4m/Km		
Dissymétrie suspension (<=30%):	10%		6%	
Forces verticales :	744daN		426daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	271daN	286daN	135daN	144daN
Déséquilibre (<20%):	6%		7%	
Force de freinage (efficacité) :	271daN	286daN	135daN	144daN
Taux d'efficacité global (>=50%):	71%			
Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%):	22%			
Emissions à l'échappement (1.5m-1):				
C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%):	-1.8%	-1.2%		
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):	-1.5%	-2.1%		