

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 605382196

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 19/08/2019	N° DU PROCÈS-VERBAL 19 027 758
---	------------------------------------	-----------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 18/10/2019
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
--------------------------------------

N° D'AGRÈMENT : S033S233
(9) RAISON SOCIALE : CAPDEBOS CONTROLE
(3) COORDONNÉES : Tel. : 05.56.36.10.00 Fax : 05.56.36.10.00 151 AVE DU GAL LECLERC 33600 PESSAC

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
----------------------------------

N° D'AGRÈMENT : 033S1205
NOM ET PRÉNOM : CAUSSAN GUENAEL
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
----------------------------

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
CT-393-ZE (F)	22/05/2013	22/05/2013

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF77D9HN0DN517183	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10CTRCT004G602	GO

Document(s) présent(s)
Attestation commissaire priseur/l'huissier + photocopie CI

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
96542

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
--

PROCÈS-VERBAL N° : XXXXXXXXXX	DATE : XXXXXXXXXX
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

**Défaillance(s) majeure(s)**  
6.2.6.a.2. AUTRES SIEGES : Sieges defectueux ou mal fixes (pieces principales), AV

**Défaillance(s) mineure(s)**  
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal.  
4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement defectueuse.  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou presence d'un corps etranger, ARD, ARG.  
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Deterioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu, AVD, AVG.  
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element endommage, AV, AVG.  
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixes ou gravement rouilles, AV, AVD, AVG.  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portiere, charnieres, serrures ou gaches deteriorees, AVG.

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):		-0.8m/Km		
Dissymétrie suspension (<=30%):		16%		13%
Forces verticales :		889daN		572daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	275daN	298daN	210daN	225daN
Déséquilibre (<20%):		8%		7%
Force de freinage (efficacité):	275daN	298daN	210daN	225daN
Taux d'efficacité global (>=50%):		68%		

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 27%

Emissions à l'échappement (0.51m-1):  
C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%): -2.1% -1.3%